

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора муниципального
образовательного бюджетного
учреждения дополнительного
образования «Центр детского

творчества» пгт Кавалерово

Т.П. Кушнарева

18 » июня 2025 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 4КП-212-21

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» пгт Кавалерово

1.2. Адрес объекта пгт Кавалерово, ул. Арсеньева, 83

1.3. Сведения о размещении объекта:

- часть 1-го этажа жилого дома, 600 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет

1.4. Год постройки здания 1969, последнего капитального ремонта -----

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025г., капитального -----

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» пгт Кавалерово Кавалеровского муниципального округа Приморского края (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) МОБУ ДО ЦДТ пгт Кавалерово
Юридический адрес организации (учреждения) 692413 пгт Кавалерово, ул. Арсеньева, 83

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления от 01.01.2008года.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) негосударственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) администрация Кавалеровского муниципального округа

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, 104, тел. 8 (42375) 9-16-02,
e-mail: office@adkav.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте *(по обслуживанию населения)*

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) все категории

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 240 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
маршрут № 101, № 102, № 103 пассажирского транспорта (автобусы, микроавтобусы),

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 270 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-7 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать). Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У), ДЧ-И (О), ДУ-И (К,С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У), ДЧ-И (О,С), ДУ-И (К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДПИ (О,Г,У) ДЧ-И (С), ДУ-И (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О), ДУ-И (К,С,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У), ДЧ-И (О), ДУ-И (С), ВНД-И (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,Г,У), ДУ-И (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (О,Г,У) ДЧ-И (К,С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (Г,У), ДЧ-И, (О,С) ДУ-И (К), в связи с тем, что необходимо: отремонтировать пути движения на территории, оборудовать путь движения бордюрами по краям пешеходных путей, высотой не менее 0,05м., либо тактильными плитами. На прилегающей территории имеется неорганизованная парковка для МГН, требуется установка знака, нанесение контуров парковочного места. Удлинить поручни на лестнице (завершающие части должны быть закруглены и длиннее на 0,3 м.). Обеспечить поверхность входной площадки и тамбура, нескользящую при намокании. Установить крепление двери с задержкой автоматического закрывания не менее 5 сек. Занизить пороги. Оснастить двери тамбура смотровыми панелями из прозрачного ударопрочного материала. Дублировать рельефными знаками двери кабинетов, занизить пороги. Приобрести столы для индивидуального пользования инвалидов (К), высота которых не более 0,8 м. дублировать рельефными знаками обозначение дверей кабинетов. При обслуживании детей - инвалидов (К,С,Г,У) доступность условная, так как любой из них нуждается в помощи персонала учреждения. Расширение туалетной комнаты технически невозможно. Оборудовать поручнями, откидными сиденьями, крючками для одежды, костылей и др. принадлежностей, установить водопроводные краны рычажного или нажимного действия, выключатели на высоте 80 см, занизить пороги. Размер печатных знаков мал для рассмотрения на расстоянии. Отсутствие тактильных и акустических средств информации возместится специалистами учреждения персонально каждому инвалиду.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 2025 – 2030 гг. в рамках исполнения подпрограммы «Доступная среда 2022 – 2030 годы»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации полная доступность объекта для получения услуг для категорий инвалидов (О,Г,У,С), для инвалидов (К) доступность условная, с помощью работников учреждения.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-И (О,Г,У,С), ДУ-И(К).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - да;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) - не имеем

4.7. Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского края, сайт «Доступная среда. Учимся жить вместе» (www.zhit-vmeste.ru), карта доступности Приморского края.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «11» июня 2025 г.,

2. Акта обследования объекта: № 4 от «16» июня 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора муниципального
образовательного бюджетного
учреждения дополнительного
образования «Центр детского
творчества» пгт Кавалерово
Т.П. Кушнарева
«28» июня 2025 г.



АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 4КП-212-21

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» пгт Кавалерово

1.2. Адрес объекта 692413, Приморский край, пгт Кавалерово, ул. Арсеньева, 83

1.3. Сведения о размещении объекта:

- часть 1-го этажа жилого дома, 600 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет

1.4. Год постройки здания 1969, последнего капитального ремонта -----

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025г., капитального --

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» пгт Кавалерово Кавалеровского муниципального округа Приморского края (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) МОБУ ДО ЦДТ пгт Кавалерово

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692413 пгт Кавалерово, ул. Арсеньева, 83

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления от 01.01.2008года.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) негосударственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) администрация Кавалеровского муниципального округа
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты пгт Кавалерово, ул. Арсеньева, 104, тел. 8 (42375) 9-16-02, e-mail: office@adkav.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) все категории

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 240 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрут № 101, № 102, № 103 пассажирского транспорта (автобусы, микроавтобусы),

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 270 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-7 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У), ДЧ-И(О), ДУ-И(К,С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У), ДЧ-И (О, С), ДУ-И(К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О,Г,У) ДЧ-И (С), ДУ-И (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О) ДУ-И (К,С,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (О), ДУ-И(С), ВНД-И (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, Г, У), ДУ-И (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (О, Г, У), ДЧ-И (К, С)

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано  Кушнарёва Татьяна Павловна
И. о. директора МОБУ ДО ЦДР пгт Кавалерово 8(42375)9-17-39

УТВЕРЖДАЮ

И. о. директора муниципального
образовательного бюджетного
учреждения дополнительного
образования «Центр детского

творчества» пгт Кавалерово

Т.П. Кушнарева

«18» июня 2025 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 4КП-212-21

Кавалеровский муниципальный округ
Приморского края

«18» июня 2025г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» пгт Кавалерово

1.2. Адрес объекта 692413, Приморский край, пгт Кавалерово, ул. Арсеньева, 83

1.3. Сведения о размещении объекта:

- часть 1-го этажа жилого дома, 600 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет

1.4. Год постройки здания 1969, последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025г., капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» пгт Кавалерово Кавалеровского муниципального округа Приморского края(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) МОБУ ДО ЦДТ пгт Кавалерово

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692413 пгт Кавалерово, ул. Арсеньева, 83

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образование

- реализация дополнительных образовательных программ, программ внеурочной деятельности;

- организации выставок, конференций, семинаров, культурно-массовых и досугово-развивающих мероприятий в рамках образовательной и воспитательной деятельности;
- организация летнего отдыха детей.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрут № 103, № 102, № 101 пассажирского транспорта (автобусы, микроавтобусы),

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 270 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-7 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) нет,

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У), ДЧ-И (О), ДУ-И (К,С)	-	1,2,3,4
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У), ДЧ-И (О, С), ДУ-И(К)	1	5,6,7,8,9
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О,Г,У) ДЧ-И (С), ДУ-И (К)	4,9,21,24,28	10,11,12
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О) ДУ-И (К,С,Г,У)	10,14,19,23	13,14,15
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У), ДЧ-И (О), ДУ-И (С) ВНД-И (К)	26,27,28	16,17,18
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, Г, У), ДУ-И (С)	-	19,20,21,22
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (О, Г, У), ДЧ-И (К, С)	-	23,24

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (Г,У), ДЧ-И, (О,С) ДУ-И (К), в связи с тем, что необходимо: отремонтировать пути движения на территории, оборудовать путь движения бордюрами по краям пешеходных путей, высотой не менее 0,05м., либо тактильными плитами. На прилегающей территории имеется неорганизованная парковка для МГН, требуется установка знака, нанесение контуров парковочного места. Удлинить поручни на лестнице (завершающие части должны быть закруглены и длиннее на 0,3 м.). Обеспечить поверхность входной площадки и тамбура, нескользящую при намокании. Установить крепление двери с задержкой автоматического закрывания не менее 5 сек. Занизить пороги. Оснастить двери тамбура смотровыми панелями из прозрачного ударопрочного материала. Дублировать рельефными знаками двери кабинетов, занизить пороги. Приобрести столы для индивидуального пользования инвалидов (К), высота которых не более 0,8 м. дублировать рельефными знаками обозначение дверей кабинетов. При обслуживании детей - инвалидов (К,С,Г,У) доступность условная, так как любой из них нуждается в помощи персонала учреждения. Расширение туалетной комнаты технически невозможно. Оборудовать

поручнями, откидными сиденьями, крючками для одежды, костылей и др. принадлежностей, установить водопроводные краны рычажного или нажимного действия, выключатели на высоте 80 см, занизить пороги. Размер печатных знаков мал для рассмотрения на расстоянии. Отсутствие тактильных и акустических средств информации возмещается специалистами учреждения персонально каждому инвалиду.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 2025 – 2030 гг. в рамках исполнения подпрограммы «Доступная среда 2022 – 2030 годы»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации полная доступность объекта для получения услуг для категорий инвалидов (О,Г,У,С), для инвалидов (К) доступность условная, с помощью работников учреждения.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-И (О,Г,У,С), ДУ-И(К).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется(нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - да;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) - не имеем

4.7. Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского края, сайт «Доступная среда. Учимся жить вместе» (www.zhit-vmeste.ru), карта доступности Приморского края.
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>3</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 29 шт. на 8 л.

План МОБУ ДО ЦДТ пгт Кавалерово на 1 л., экспликация на 1 л.

Руководитель
рабочей группы:

И.о. директора МОБУ ДО ЦДТ Кушнарева Т.П.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы
Завхоз МОБУ ДО ЦДТ Удовиченко Е.В.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Педагог дополнительного образования Иванова С.С.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Педагог дополнительного образования Жарина Е.Б.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»

пгт Кавалерово, ул. Арсеньева, 83

Наименование объекта, адрес

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет		1,2				
1.2	Путь (пути) движения на территории	да		3,4	частично нарушено покрытие, отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей	К,О,С	Отремонтировать пути движения на территории, оборудовать путь движения бордюрами по краям пешеходных путей, высотой не менее 0,05м. либо тактильными плитами	ТР
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Имеется неорганизованная стоянка для автотранспорта	К,О	Установить знак, обозначить стоянку для МГН	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку к зданию; информационная	К, О, С, Г, У		

					поддержка на всех путях движения МГН; наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия), используемые инвалидами или контактирующие с ними			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-И (Г,У), ДЧ-И (О), ДУ-И (К,С)	-	1,2,3,4	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Отремонтировать пути движения на территории. Оборудовать путь движения бордюрами по краям пешеходных путей, высотой не менее 0,05м., либо тактильными плитами. На прилегающей территории имеется неорганизованная парковка для МГН, требуется установка знака, нанесение контуров парковочного места.

Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Центр детского творчества»
пгт Кавалерово, ул. Арсеньева, 83
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категор)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		5,6,8	удлинить поручни (завершающие части должны быть закруглены и длиннее на 0,3 м.). Необходим косметический ремонт ступеней.	О, С	Удлинить поручни. Произвести косметический ремонт ступеней.	ТР
2.2	Пандус (наружный)	есть		8,9	Не выявлено	К		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		5,6,8	Поверхность скользит при намокании;	К,О,С Г,У	Обеспечить поверхность, нескользящую при намокании	ТР
2.4	Дверь (входная)	есть		6,8,9	На двери запасного выхода нет дверного доводчика, перепад высоты в дверном проеме 0.07м.; в дверях тамбура отсутствуют смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала	К,О,С Г,У	Установить крепление двери с задержкой автоматического закрывания не менее 5 сек. Занизить порог. Оснастить двери тамбура смотровыми панелями из прозрачного ударопрочного материала	ТР

2.5	Тамбур	есть	22	7	Покрытие пола допускает скольжение при намокании. Пороги выше 2,5 см.	К,О,С Г,У	Нанести нескользящее покрытие. Занизить пороги.	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Как минимум один вход, приспособленный для МГН; гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними	К,О,С Г,У		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У), ДЧ-И (О,С), ДУ-И (К)	1,2	5,6,7,8,9	текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Удлинить поручни на лестнице (завершающие части должны быть закруглены и длиннее на 0,3 м.). Произвести косметический ремонт ступеней входной лестницы. Обеспечить поверхность входной площадки и тамбура, нескользящую при намокании, установить предупредительные тактильные плитки. Установить крепление двери с задержкой автоматического закрывания не менее 5 сек. Занизить пороги. Оснастить двери тамбура смотровыми панелями из прозрачного ударопрочного материала.

Был установлен пандус для МГН к запасному выходу, установлена кнопка вызова персонала с ее информационным обозначением. Что позволит инвалидам (К) беспрепятственно (с помощью персонала) попасть на объект.

Фото 5



Фото 6



Фото 7



Фото 8



Фото 9



I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Центр детского творчества»

пгт Кавалерово, ул. Арсеньева, 83

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть						
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		11,12	Нет дублирую- щих рельефных знаков на дверях кабинетов, пороги выше 2,5 см	С	дублировать рельефными знаками двери кабинетов, занизить пороги	ТР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Определяется наиболее рациональный путь к зоне целевого назначения. Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, изделия), используемые инвалидами или			

					контактирующие с ними.			
--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-И (О, Г, У), ДЧ-И (С), ДУ-И (К)	4,9,21,24, 28	10,11,12	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Дублировать рельефными знаками двери кабинетов, занизить пороги.

фото 10



фото 11



Фото 12



Фото 13

Фото 14



Фото 15



Фото 16



фото 17



I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Центр детского творчества»

пгт Кавалерово, ул. Арсеньева, 83

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	11,19,23	18,19,20	Двери кабинетов - 0.8м Нет дублирующих рельефных знаков на дверях кабинетов. Нет столов для индивидуального пользования инвалидами (К)	К,С	Приобрести столы для индивидуально- го пользования инвалидами (К)-высота которых не более 0,8 м., дублировать рельефными знаками обозначение дверей кабинетов.	ТР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	14		Не выявлены			
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Предусматривать не менее 5% мест для инвалидов и			

					других МГН от общей вместимости учреждения. В кабинетах на одного обучающегося колясочника не менее 3,5 кв.м. Кабинеты должны быть оборудованы специальной мебелью			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О); ДУ-И (К,С,Г,У)	11,14,19,23	18,19,20	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Приобрести столы для индивидуального пользования инвалидов (К), высота которых не более 0,8 м. дублировать рельефными знаками обозначение дверей кабинетов. При обслуживании детей - инвалидов (К,С,Г,У) доступность условная, так как любой из них нуждается в помощи персонала учреждения.

В ЦДТ выделен специальный кабинет для занятий с детьми с ограниченными возможностями (фото20). В кабинете будет находиться фортепиано для занятия вокалом, столики для работы с песком, с начала учебного года будут проходить занятия педагогов с детьми 3 раза в неделю.

Фото 18



Фото 19



Фото 20



Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 4КП-212-21
от «18» июня 2025 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»
пгт Кавалерово, ул. Арсеньева, 83
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	26,27,28	21,22,23	Отсутствует универсальная кабина, отсутствуют поручни, поворотные или откидные сидения, крючки для одежды, костылей и др., отсутствует кнопка вызова, водопроводные краны рычажного или нажимного действия, выключатели на высоте более 110 см, пороги более 2,5 см.	К,О,С	Расширение туалетной комнаты технически невозможно. Оборудовать поручнями, откидными сиденьями, крючками для одежды, костылей и др. принадлежностей, установить кнопку вызова дежурного, установить водопроводные краны рычажного или нажимного действия, выключатели на высоте 80 см, занизить пороги	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан;	К,О,С,Г,У		

					установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: в универсальной кабине, в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан; выключатели и розетки на высоте 0,8 м. от уровня пола; информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки, - на высоте от 1.4 до 1.75 м, - дублирование рельефными знаками; гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними; рекомендовано использование: - водопроводных кранов рычажного или нажимного действия, - управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины.			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У), ДЧ-И (О) ДУ-И (С) ВНД-И(К)	26,27,28	21,22,23	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:Расширение туалетной комнаты технически невозможно. Оборудовать поручнями, откидными сиденьями, крючками для одежды, костылей и др. принадлежностей, установить кнопку вызова дежурного, установить водопроводные краны рычажного или нажимного действия, выключатели на высоте 80 см, занизить пороги.



Фото 21



Фото

22



Фото

23

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»
пгт Кавалерово, ул. Арсеньева, 83
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть	-	24,25,26,27	шрифт букв мелкий	К, О, Г, У	Привести в соответствие	ТР
6.2	Акустические средства	Нет			Отсутствие акустические средства	С	Привести в соответствие	ТР
6.3	Тактильные средства	Нет			Нет тактильной информации	С	Привести в соответствие	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ. Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: - непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест	К, О, Г, У,С		

					посещения; - предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К,О,У,Г) ДУ-И (С)	-	24,25,26,27	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Размер печатных знаков мал для рассмотрения на расстоянии. Отсутствие тактильных и акустических средств информации возмещится специалистами учреждения персонально каждому инвалиду.

фото 24



фото 25



фото 26



фото 27



Фото 28





Фото 29



ЭКСПЛИКАЦИЯ
к плану МОБУ ДО «Центр детского творчества»
пгт Кавалерово, ул. Арсеньева, дом 83

№ п/п	№ кабинета	Кабинеты и помещения	Квадратные метры	Примечание
1.		Коридор	10,4	
2.	16	Учебный кабинет	29,0	
3.	1	Кабинет завхоза	11,9	
4.	1	Кабинет секретаря	12,9	
5.		Коридор	6,2	
6.		Комната техперсонала (кухня)	8,4	
7.		Коридор (при кухне)	4,6	
8.		Кладовая (актовый зал)	11,1	
9.		Коридор	38,5	
10.	2	Учебный кабинет	15,5	
11.	3	Учебный кабинет	20,0	
12.	4	Кабинет директора	11,6	
13.	5	Учебный кабинет	19,0	
14.	13	Актовый зал	81	
15.	14	Учебный кабинет	42,6	
16.		Коридор	19,8	
17.	6	Учебный кабинет	20,5	
18.	7	Кабинет МОЦ	14,2	
19.		Фойе	43,8	
20.		Коридор	3,3	
21.	12	Учебный кабинет	42,4	
22.		Коридор	15,6	
23.	8	Учебный кабинет	17,8	
24.		Туалетная комната	3,5	
25.		Туалетная комната	4,5	
26.		Коридор	10,7	
27.	11	Учебный кабинет	47,2	
28.		Коридор	9,29	
29.	9	Учебный кабинет	30,7	
30.	10	Костюмерная	14,3	
		Всего	620,29	